

体も 住宅も メンテナンスが 長持ちの秘訣です!!



住宅の【無料】健康診断をお勧めいたします

Point-1

お客様：Q & A

Q1：お風呂の換気口のまわりがポロポロになって来る原因は何故ですか？

A1：換気フードと中から繋がっている配管の接続が悪く、隙間から浴室の湿った排気が漏れるのが原因だと思われます。

対処：あまり痛んでいる外壁材は部分的に交換になりますが、換気フードの取り付け部分を密閉して換気フードをつけ直します。

※これで換気の漏れも無くなり、長持ちしますね！



Point-2

施工前



※換気口周りが凍害で痛んでいます。

Point-3

施工中



※配管の密閉を良くして配管を補強します。

Point-4

施工後



※外壁材を部分的に張替え、塗装しました。

お見積もり無料！

電気・設備・各種建築リフォームにも、対応いたします

まずは、ご相談ください。

スマホの方は

QRコードから画像を送って
簡易診断することができます。



株式会社フタバ
FUTABA

旭川市東光4条2丁目1番25号

☎0166-31-1212

月～土 8:00～17:00(11月～4月は8:30～)

www.futaba-toryo.co.jp

